

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41482000 (D052)	<b>kategorie VÚ</b>	stojaté	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Nádrž Boskovice	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D052	Nádrž Boskovice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující			nevyhovující	
		nevyhovující					nevyhovující	
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky	DY100069	Boskovice - Hrádkov - výstavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	
Špičkování vodních elektráren	DY100171	Kořenec - výstavba ČOV a rekonstrukce kanalizace	
Zdroje znečištění v povodí	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D052	Nádrž Boskovice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující			nevyhovující	
		nevyhovující					nevyhovující	
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								