

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41670000 (D079)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Jihlava po soutok s tokem Třeštský potok	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D079	Jihlava po soutok s tokem Třeštský potok	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Ni	BSK5, rozpuštěný O2, dusičnany, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky Překročení limitů organického zneč. Příčné překážky	DY100114 DY100177 DY100178 DY100175	Kostelec u Jih, D.Cerekev - výstavba kanalizačního systému a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec Větrný Jeníkov - rekonstrukce ČOV, výstavba kanalizace Dušejov - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D079	Jihlava po soutok s tokem Třeštský potok	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Ni / 04	BSK5, rozpuštěný O2 / 04		biologie / 03		