

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41686000 (D082)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Jihlava po soutok s tokem Jihlávka	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	zásobování vodou, výroba elektrické energie

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D082	Jihlava po soutok s tokem Jihlávka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Ni, Hg					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace	DY100112	Jihlava - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV Kostelec u Jih, D.Cerekev - výstavba kanalizačního systému a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100114	Větrný Jeníkov - rekonstrukce ČOV, výstavba kanalizace	
Znečištěné toky	DY100177	Dušejev - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	DY100178	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky	DY100175		

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D082	Jihlava po soutok s tokem Jihlávka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd, Ni, Hg / 02				biologie / 04	