

# List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41754000 (D090)	<b>kategorie VÚ</b>	stojaté	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Nádrž Dalešice	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	výroba el. en., ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, rekreace

## Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D090	Nádrž Dalešice	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující			vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující			
		nevhovující					nevhovující		
		nevhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				dusičnany, fosfor					

## Významný problém nakládání s vodami:

 ano

## Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	DY100192	Vladislav - výstavba kanalizace a ČOV, napojení obce Čiměř	
	DY100302	Hartvíkovice - výstavba kanalizace, II. etapa (napojení na stávající ČOV)	
	DY100310	Koněšín - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

## Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D090	Nádrž Dalešice	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující			vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující			
		nevhovující					nevhovující		
		nevhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				dusičnany, fosfor					