List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41756000 (D091)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Mohelno	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	výroba el. en., ochrana před povodněmi, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D091	Nádrž Mohelno	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D091	Nádrž Mohelno	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				dusičnany				