

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41779001 (D097)	<b>kategorie VÚ</b>	stojaté	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Nádrž Mostišťe	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, zásobování vodou, výroba elektrické energie,

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D097	Nádrž Mostišťe	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>				BSK5, dusičnany, fosfor				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace Špičkování vodních elektráren Příčné překážky Zdroje znečištění v povodí	DY100175 DY100264 DY100271	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D097	Nádrž Mostišťe	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>				BSK5, dusičnany, fosfor				