

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 16440

**NÁZEV VÚ** Kvartér Jihlavy

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16440	Kvartér Jihlavy	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		VÝHLED

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	DY100269	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16440	Kvartér Jihlavy	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující
		vyhovující		
		pot. nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				VÝHLED