

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 31100

NÁZEV VÚ Pavlovské vrchy a okolí

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
31100	Pavlovské vrchy a okolí	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	DY100261	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPZV
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	DY100264	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	DY100502	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
31100	Pavlovské vrchy a okolí	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL		