

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 65601

**NÁZEV VÚ** Krystalinikum v povodí Svratky - střední část

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65601	Krystalinikum v povodí Svratky - střední část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	DY130032	Polička 370, 313 - sanace
	DY130017	MARS Svratka, a.s. - sanace
	DY130038	PBS Velká Bíteš, a.s. - sanace

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65601	Krystalinikum v povodí Svratky - střední část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				