

# List opatření

<b>Opatření</b>	Žádlovice	<b>ID_OP</b>	MO130023
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
<b>Název obce</b>	Žádlovice	<b>Kraj</b>	OLK
<b>souřadnice:</b>	x	-570890,0	y
<b>Oblast povodí</b>	Morava	<b>Prac.čís.UPOVR</b>	M043
<b>VÚ povrchových vod</b>	Třebůvka po ústí do toku Morava	<b>UPOVR_ID</b>	40316000
<b>VÚ podzemních vod</b>	Kulm Dražanské vrchoviny	<b>UPZV_ID</b>	66200

Popis současného stavu						
<b>Typ zátěže</b>	komunální skádka		<b>Celkové riziko</b>	nízké, bodové		
<b>Druh provozu</b>	ostatní					
<b>Majitel</b>			<b>Provozovatel</b>	Město Loštice		
<b>Lokalizace</b>	Skládka se nachází na okraji obce, po pravé straně silnice od Pavlova. kód: 54					
<b>Slovní popis</b>	Při realizaci hydrogeologického průzkumu byl ověřován obsah vybraných látek ve vodném výluhu zemín z návrhu N-3. S ohledem na obsah Hg a Cd ve vodném výluhu může být zemina zařazena do třídy vyluhovatelnosti III. Reziduální rizika nejsou hodnocena.					
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>číslo ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>		
	SEKM	ano		<b>LOKAL_ID</b>	8688001	
	ČIŽP			<b>ID_ČIŽP</b>		
	KU			<b>ID_KU</b>		
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>	<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	<b>látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU</b>	<b>sanační limit</b>	<b>Poznámka</b>
	Cd	ug.l <sup>-1</sup>	20			
<b>Opatření provedená</b>	<b>druh</b>		<b>stav</b>			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	další látky nad limit C					
	jiný					

**Popis navrhovaného opatření**

Slovní popis	Nerekultivované, popř. částečně rekultivované skládky bez ohledu na míru rizika tvoří v krajině negativní prvek. Proto doporučujeme dokončit rekultivaci skládky podle projektové dokumentace. Během rekultivace a po jejím ukončení doporučujeme ověřit kvalitu podzemních vod (vrty HP-1, HP-2).
--------------	--

**Technické parametry**

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace rekultivace	ano	

**Přínos navrhovaného opatření**

Dosažení cíle	látká	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Cd		nelze	ne		

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Cd. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring a rekultivace. Provedena rekultivace a konečná úprava.