

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	42020360 (M180)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Vlára po soutok s tokem Vlárka	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M180	Vlára po soutok s tokem Vlárka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Oktylfenol	Hg	fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
Příčné překážky	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
	MO110031	Revitalizace řeky Vlárky	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M180	Vlára po soutok s tokem Vlárka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		vyhovující		
						pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Oktylfenol	Hg / 02	fosfor / 02				