

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 32240

NÁZEV VÚ Flyš v povodí Váhu - jižní část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32240	Flyš v povodí Váhu - jižní část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32240	Flyš v povodí Váhu - jižní část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				