

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 42920

**NÁZEV VÚ** Králický prolom - jižní část

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
42920	Králický prolom - jižní část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

### Významný problém nakládání s vodami:

ne

### Návrh opatření:

ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
42920	Králický prolom - jižní část	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				